КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПЕЧИ

ВЕНЦЫ





КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Венцовые и подвенцовые шестерни предназначены для передачи крутящего момента от привода к оборудованию.

Применение на оборудовании:

- барабанные мельницы.
- вращающиеся обжиговые печи.
- сушильные барабаны.
- другое технологическое оборудование с открытыми передачами.

Характеристики:

- диаметр венцовых шестерен до 12 000 мм.
- модуль до m-50
- максимальная масса неразъёмного цельного изделия до 86 тн.



По конструкции:

- неразъёмная цельная конструкция.
- разъемная, изготовленная из секций.

По типу зацепления:

- прямозубое.
- косозубое.
- шевронное.




По способу изготовления и материалу:

- литые 35ХМЛ, 35Л, 45Л.
- из поковки 35ХМ, 40Х, 40ХН, 34ХН1М, 34ХН3М, 38Х2Н2МА.
- и другие материалы по чертежам заказчика.


КРАШЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ
ГОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КРАШЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ «АЭРОФОЛ»
ММС 8,7Х2,6М









1398.08.105-1СБ
Z=392
m =28

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА








H3123.13СБ
Z-200
m-25

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ МШР 3,6х5,0м









1-174343 СБ
Z-268
m-20

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

МЕЛЬНИЦА МШР (МШЦ) 3,2Х4,5








542-84-2 СБ 2.231
Z-254
m-20

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ МШР 3200×3100



1342.08.265СБ
Z=278
m=16

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ ГИДРОФОЛ ММС 7,0Х2,3




3Бу66.0921-0СБ
Z=254
m =20

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ


МЕЛЬНИЦА ШБМ 207/265



9330-00А
Z-194
m-16

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ


МЕЛЬНИЦА МШР (МШЦ) 3,2Х4,5



1356.08.261СБ
Z-274
m-16


КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ



С7.01.02 А СБ
Z-144
m-20


ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ



П67-068СБ
Z-138
m-22


КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ



3Б32.09-3
Z-194
m-16

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ




Б123-27-14
Z=192
m=16

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ МШР 2100×3000








1374.08.271СБ
Z=203
m=14

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ

ХОЛОДИЛЬНИКА







292142
Z=140
m=20


КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ШЕСТЕРНЯ ВЕНЦОВАЯ



Z=142
m=16

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ




30.01.14
Z=200
m=10

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ МШР 15Х30









СМ6001.01.00.001
Z=154
m=14

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА








СМ6001.01.00.001
Z=90
m=16

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ


ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ



H238-62
Z=166
m=20

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ


БАРАБАН ГРУЗОВОЙ




Э31КМ16-3,2.01.02.003А
Z=56
m=6

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ГРЕЙФЕРНОГО КРАНА








7729.01
Z=56
m=6

ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ








СМ6001.01.00.001
Z=154
m=14

КРАЩЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


ВЕНЦЫ


ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПЕЧИ
СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ











КРАШЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ
ГОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ


КРАШЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ
ГОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КРАЩЕР

ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КРАШЕР
ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ





zpk.zement@mail.ru + 7 (982) 324-19-40 https://завод-крашер.рф